Relevamiento del Comité de Emergencia Climática en Santa Victoria Este

El **Comité de Emergencia Climática** realizó un amplio relevamiento en Santa Victoria Este para supervisar obras y reforzar la prevención ante posibles crecidas del Pilcomayo.

El **Comité de Emergencia Climática** realizó un amplio relevamiento en Santa Victoria Este encabezado por el ministro de Desarrollo Social, **Mario Mimessi**, y el ministro de Seguridad, **Gaspar Solá Usandivaras**. Ambos funcionarios visitaron sectores críticos y supervisaron obras estructurales junto a equipos de la Secretaría de Recursos Hídricos, Vialidad Provincial, Bomberos, Defensa Civil y referentes comunitarios.

La recorrida incluyó los **anillos de contención de Santa María, La Gracia y otros puntos de riesgo**, donde se ejecutan tareas de alteo, refuerzo y reacondicionamiento para proteger a las comunidades originarias y criollas. Estas acciones forman

parte de la estrategia provincial para anticiparse a un eventual evento climático adverso.

Situación histórica del río Pilcomayo

El Pilcomayo es uno de los ríos más impredecibles del continente. Su comportamiento depende de las lluvias en la cuenca alta boliviana, lo que puede generar aumentos súbitos de caudal y arrastre de sedimentos. En Santa Victoria Este, episodios severos como los de **2018 y 2019** provocaron evacuaciones masivas y daños en infraestructura, marcando un precedente que impulsó un plan permanente de mitigación y monitoreo.

Obras anteriores en Santa Victoria Este

En los últimos años, el Gobierno de Salta concretó intervenciones clave:

- Reconstrucción y refuerzo del anillo de contención de Santa María.
- Limpieza y apertura de canales derivadores.

- Obras en el puente Misión La Paz – Pozo Hondo.
- Defensas en La Curvita, El Rosado, Monte Carmelo y Santa Victoria 2.
- Readecuación del cauce en sectores críticos.

Estos trabajos fortalecieron la capacidad de respuesta y son la base de las obras actuales.

Obras relevadas en esta visita del Comité de Emergencia

Las autoridades inspeccionaron la obra del **badén de 50 metros sobre Ruta Provincial 54**, clave para mantener la conectividad en época de lluvias. También se recorrió el **meandro** ubicado aguas arriba del puente internacional Misión La Paz – Pozo Hondo, donde se realizan tareas para encauzar el río y reducir riesgos.

El ministro **Mario Mimessi** destacó que el trabajo preventivo "busca mitigar el impacto de una posible crecida del Pilcomayo, un río con un comportamiento históricamente impredecible".

Por su parte, **Solá Usandivaras** subrayó que se evalúan puntos estratégicos para instalar **bases operativas móviles de la Policía y fuerzas nacionales**, esenciales para garantizar asistencia inmediata ante emergencias.

Acompañaron la recorrida el jefe de Policía, **Diego Bustos**; el subjefe, **Walter Toledo**; autoridades de Bomberos; y equipos técnicos de Defensa Civil, que además sobrevolaron las zonas de riesgo durante la semana.